

АКТ

по результатам плановой проверки объекта (территории)

« 09 » 06 2022 года

г. Екатеринбург

В соответствии с Распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 31.05.2022 № 1193/46/36

Комиссией в составе:

- председатель: **Соколовская Ирина Ренадовна**, начальник управления образования Чкаловского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;
- члены комиссии:
- **Власова Елена Юрьевна**, заместитель начальника управления образования Чкаловского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;
 - **Шульц Инна Адольфовна**, ведущий специалист управления образования Чкаловского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
 - **Полозкова Наталья Владимировна** (ФИО) заведующий МБДОУ – детского сада № 89;
 - **Ермишина Любовь Александровна** (ФИО) ответственный по антитеррористической безопасности, заведующий хозяйством МБДОУ – детского сада № 89 ;
 - **Васильева Ольга Викторовна** (ФИО), представитель УВО по городу Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

осуществлена проверка в соответствии с п.33 ПП РФ № 1006, состояния антитеррористической защищенности объекта (территории)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89

В ходе проверки установлено следующее:

Год постройки здания **1965**. Общая площадь объекта (территории) составляет **4499,79** квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет **291,46** метров.

Объект (территория) представляет собой (полное описание объекта): **комплекс, состоящий из отдельно стоящего 2-х этажного здания детского сада с двумя одноэтажными пристроями, 1-этажного здания склада, хозяйственной площадки, 6 (шести) игровых площадок для детей, физкультурной площадки и ограждения.**

Наличие ограждение по периметру (из какого материала выполнено, высота, состояния ограждения): **металлическое ограждение, высота 2 м., состояние удовлетворительное.**

Наличие КПП (где расположено) **нет**

Наличие видеонаблюдения:

- сколько всего видеокамер: **11**

- сколько из них наружных: **11**

- сколько из них внутренних: **0**

- куда выходит система видеонаблюдения: **монитор системы видеонаблюдения на посту охраны.**

- срок хранения информации, в сутках: **26**

Освещение по периметру территории **имеется** (достаточно или нет): **да**.

Система оповещения и управления эвакуацией (имеется /нет): **нет**.

Наличие пожарной сигнализации (имеется /нет) **имеется**

Система контроля доступа (имеется/нет, где установлена): **имеется, калитка оборудована магнитным замком СКУД, трубки в 6 группах, в кабинетах заведующего, заведующего хозяйством, в помещении охраны.**

Наличие металлодетектора рамочный **-**, ручной **имеется**.

Исправность - да **v**, нет **-**.

На момент проверки подключен – да **v**, нет **-**.

Технические средства охраны:

Охранная сигнализация (что оборудовано) **отсутствует**

- автономная с выводом на пост охраны **отсутствует**

- с выводом на охранную организацию (какую) **-**

Тревожная сигнализация:

- сколько стационарных КТС: **1**, где расположены **пост охраны**

- наличие брелков **в наличии**, количество брелков **2**, **в кабинет заведующего, на посту охраны**

- с выводом на охранную организацию (какую): **ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»**

Физическая охрана:

- наименование организации **ООО ЧОП «Шархан»**

- сколько постов, где расположены **1 пост, расположен на 1 этаже около медицинского блока**

- часы охраны **круглосуточно**

(Либо) Сторож _____ часы охраны _____.

Имеется ли помещение для охраны на 1 этаже (да, нет) **нет**.

Имеется ли в помещении для охраны система видеонаблюдения (да, нет) -.

Имеется ли в помещении для охраны система ОС (да, нет) -.

Имеется ли в помещении для охраны система КТС (да, нет) -.

Потенциально-опасные участки на объекте: **музыкальный зал на втором этаже**

Критические элементы: **ИТП, электрощитовая в подвале здания**

Категория: присвоена **3**

Первый акт обследования и категорирования объекта (территории) утвержден: **14.03.2019** (дата).

Паспорт безопасности объекта (территории) утвержден: **13.03.2020** (дата)

Недостатки (нарушения) в обеспечении антитеррористической защищенности объекта (территории) образования:

– Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требованиям ПП РФ № 1006 истек (2 финансовых года с даты первого акта категорирования): **отсутствует охранная сигнализация, не оборудована система внутреннего видеонаблюдения, отсутствует экстренное оповещение работников, обучающихся и/или иных лиц о потенциальной угрозе возникновения или возникновении ЧС**

– Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требованиям ПП РФ № 1006 не истек:

– Устраненные недостатки из ранее выявленных согласно требованиям ПП РФ № 1006:

объект обеспечен охраной сотрудниками ЧОП, дооборудован передачей

переносного тревожного сообщения в подразделения ФСВНГ, размещены наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий при возникновении ЧС.

– Вновь выявленные недостатки согласно требованиям ПП РФ № 1006:

– Рекомендации: *Дооборудовать СКУД на объект (все входные группы в здание видеодомофонами либо электромагнитными замками)*

Предложения членов комиссии по устранению выявленных недостатков (нарушений):

Выводы комиссии: актуализация паспорта безопасности объекта (территории) требуется/ (не требуется) в соответствии с п. 48 (пп. _____) ПП РФ № 1006.

Председатель
Комиссии:



(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены Комиссии:



(подпись)

Власова Е.О.
(расшифровка подписи)



(подпись)

Шурыгина И.А.
(расшифровка подписи)



(подпись)

Росенко С.В.
(расшифровка подписи)



(подпись)

(расшифровка подписи)



(подпись)

Ермишина М.
(расшифровка подписи)